

北海道 森町 尾白内小学校 通学路対策箇所図



・片側にしか歩道がなく、車道を横断する必要があり危険。
また冬期間、既存歩道は除雪で狭くなり車道を歩くこともあり危険



対策メニュー
・総合的な安全対策を検討中
・冬期間の歩道の除雪体制の改善
(検討中)

- 【対策検討メンバー】
- ・森町教育委員会
 - ・尾白内小学校
 - ・道路管理者(北海道)
 - ・森警察署