


発泡・白色トレイ 処理の流れ



収集された発泡・白色トレイは、リサイクルプラザに運ばれた後、袋から取り出し、汚れたものや異物を取り除き、減容固化機へ投入。破碎機により細かく碎かれ、熱により溶かし、熔融物に成型されます。その後、減容固化機メーカーへ売却されます。



リサイクルプラザに運ばれた発泡・トレイ




発泡・トレイ溶融固化機への投入作業風景






破碎、熔融状況



熔融固化状況（溶かして棒状に）





成型品の完成



リサイクル業者へ