

| 主要施設      | 目的                 | 点検事項                     | 異常の有無 |
|-----------|--------------------|--------------------------|-------|
| 貯留構造物     | 構造物の安定<br>廃棄物の流出防止 | 埋立形状の異常の有無               | 無     |
|           |                    | 盛土堤の水平・鉛直方向の変位の有無        | 無     |
|           |                    | 盛土堤の亀裂・法面崩壊・漏水等の異常の有無    | 無     |
| 遮水工       | 浸出水漏水防止            | 遮水シートの亀裂・削孔等の異常の有無       | 無     |
|           |                    | 遮水工付近の損壊性廃棄物(鋭利、突起物)の有無  | 無     |
|           |                    | 斜面小段の異常の有無               | 無     |
| 雨水等集排水工   | 浸出水量の削減            | 水路の勾配・沈下・クラック等の異常の有無     | 無     |
|           |                    | 水路への土砂・落葉等の堆積の有無         | 無     |
|           |                    | 水路への流出状況の異常の有無           | 無     |
| 浸出水集排水工   | 目詰まり・破損の防止         | 集水ピット内各機器の腐食・摩耗等の異常の有無   | 無     |
|           |                    | 集水ピット内水量の異常の有無           | 無     |
| 発生ガス処理施設  | 作業の安全              | 植物育成状況の異常の有無             | 無     |
|           |                    | 埋立処分地の沈下、クラック等の異常の有無     | 無     |
| モニタリング    | 処分場の適正管理           | 水質分析における浸出水および処理水の異常の有無  | 無     |
|           |                    | 地下水水質分析におけるの異常の有無        | 無     |
| 浸出水調整施設   | 浸出水処理施設への<br>安定供給  | 調整池の水位および調整池内浸出水の異常の有無   | 無     |
|           |                    | 原水ポンプピット内機器の腐食・摩耗等の異常の有無 | 無     |
|           |                    | 調整池壁面、転落防止柵、調整池周囲の異常の有無  | 無     |
| 管理道路・搬入道路 | 作業の安全              | 陥没、路肩崩壊等の異常の有無           | 無     |
|           |                    | 門扉、案内標識等の異常の有無           | 無     |

特記事項、またはその他異常が認められた施設および状況

措置を講じた年月日および措置内: 自 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_

| 主要施設      | 目的                 | 点検事項                     | 異常の有無 |
|-----------|--------------------|--------------------------|-------|
| 貯留構造物     | 構造物の安定<br>廃棄物の流出防止 | 埋立形状の異常の有無               | 無     |
|           |                    | 盛土堤の水平・鉛直方向の変位の有無        | 無     |
|           |                    | 盛土堤の亀裂・法面崩壊・漏水等の異常の有無    | 無     |
| 遮水工       | 浸出水漏水防止            | 遮水シートの亀裂・削孔等の異常の有無       | 無     |
|           |                    | 遮水工付近の損壊性廃棄物(鋭利、突起物)の有無  | 無     |
| 雨水等集排水工   | 浸出水量の削減            | 水路の勾配・沈下・クラック等の異常の有無     | 無     |
|           |                    | 水路への土砂・落葉等の堆積の有無         | 無     |
|           |                    | 水路への流出状況の異常の有無           | 無     |
| 浸出水集排水工   | 目詰まり・破損の防止         | 集水ピット内各機器の腐食・摩耗等の異常の有無   | 無     |
|           |                    | 集水ピット内水量の異常の有無           | 無     |
| 発生ガス処理施設  | 作業の安全              | 植物育成状況の異常の有無             | 無     |
|           |                    | 埋立処分地の沈下、クラック等の異常の有無     | 無     |
| モニタリング    | 処分場の適正管理           | 水質分析における浸出水および処理水の異常の有無  | 無     |
|           |                    | 地下水水質分析における異常の有無         | 無     |
| 浸出水調整施設   | 浸出水処理施設への<br>安定供給  | 調整槽の水位および調整槽内浸出水の異常の有無   | 無     |
|           |                    | 原水ポンプピット内機器の腐食・摩耗等の異常の有無 | 無     |
| 管理道路・搬入道路 | 作業の安全              | 陥没、路肩崩壊等の異常の有無           | 無     |
|           |                    | 門扉、案内標識等の異常の有無           | 無     |

特記事項、またはその他異常が認められた施設および状況

措置を講じた年月日および措置内: 自 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_