

# 北海道 森町 駒ヶ岳小学校 通学路対策箇所図



歩道がなく、道幅が狭い。「通学路」の標識は経年経過等により見えにくく用をなしていない。

対策メニュー（済）  
安全教育、「通学路」の標識設置

トンネルの道幅が狭く、歩道もないため、歩行及び自転車通学する際に車との接触があり危険。

対策メニュー（済）  
安全教育、「通学路」の標識設置