

北海道 森町 鷺ノ木小学校 通学路対策箇所図



側溝の蓋の間隔が広いので足が入ってしまう危険がある。積雪時には見えにくい。



対策メニュー（済）
安全教育、側溝の蓋の改修

道幅が狭く、大型車両の通行量が多い。また見通しが悪い。



対策メニュー（済）
安全教育、足型の停止線の引き直し