


# 森町立森中学校 通学路対策箇所図



信号機がなく道路を横断する際に危険  
(スクールバス乗降時)



対策メニュー  
スクールバス降車場所の一部変更 (対策済)