

・小学校（令和５年６月１日現在）

学校名	建物区分	建築年	構造	階数	耐震診断結果（Is値）	備考
駒ヶ岳小学校	校舎	昭和２６年～ 昭和４８年	R,W, CB	１	※老朽化が著しいため 耐力度調査を実施	令和６年３月３１日に 未使用化
	屋内運動場	昭和３１年～ 昭和４７年	W	１	※老朽化が著しいため 耐力度調査を実施	令和６年３月３１日に 未使用化
尾白内小学校	校舎	昭和４０年～ 昭和４１年	R	１	０.１８	令和６年３月３１日に 未使用化
	屋内運動場	昭和４４年	S	１	０.１３	令和６年３月３１日に 未使用化
森小学校	校舎	昭和６３年	R	３	新耐震基準適合	耐震性あり
	屋内運動場	平成元年	S	１	新耐震基準適合	耐震性あり
鷺ノ木小学校	校舎	平成９年	S	２	新耐震基準適合	耐震性あり
	屋内運動場	平成９年	S	１	新耐震基準適合	耐震性あり
石谷小学校	校舎	平成５年	S	２	新耐震基準適合	耐震性あり ※休校中
	屋内運動場	平成５年	S	１	新耐震基準適合	耐震性あり ※休校中
石倉小学校	校舎	平成５年	S	２	新耐震基準適合	耐震性あり ※休校中
	屋内運動場	平成５年	S	１	新耐震基準適合	耐震性あり ※休校中
濁川小学校	校舎	平成８年	S	２	新耐震基準適合	耐震性あり ※休校中
	屋内運動場	昭和５７年	S	２	新耐震基準適合	耐震性あり ※休校中
		昭和５７年	S	１	新耐震基準適合	耐震性あり ※休校中
		平成８年	S	１	新耐震基準適合	耐震性あり ※休校中
さわら小学校	校舎	平成９年	R	３	新耐震基準適合	耐震性あり
	地域・学校連 携施設	平成９年	R	１	新耐震基準適合	耐震性あり
	屋内運動場	平成９年	R	１	新耐震基準適合	耐震性あり

・中学校（令和5年6月1日現在）

学校名	建物区分	建築年	構造	階数	耐震診断結果（Is値）	備考
森中学校	校舎	昭和55年	R	3	耐震改修済	耐震性あり
		昭和56年	R	3	耐震改修済	耐震性あり
	屋内運動場	昭和56年	R	2	耐震改修済	耐震性あり
砂原中学校	校舎	昭和49年	R	3	耐震改修済	耐震性あり
		昭和49年	R	1	耐震改修済	耐震性あり
		昭和49年	R	3	耐震改修済	耐震性あり
	屋内運動場	昭和50年	S	1	耐震改修済	耐震性あり

・幼稚園（令和5年6月1日現在）

学校名	建物区分	建築年	構造	階数	耐震診断結果（Is値）	備考
森幼稚園	園舎	昭和54年	S	1	0.22	令和5年度中に 未使用化
さわら幼稚園	園舎	令和2年	R	1	新耐震基準適合	耐震性あり