

森町立森中学校 通学路対策箇所図




信号機がなく道路を横断する際に危険
(スクールバス乗降時)



対策メニュー

スクールバス降車場所の一部変更 (対策済)

森町立森中学校 通学路対策箇所図



右折、左折の際の見通しが悪い




対策メニュー

安全指導（対策済）

© OpenStreetMap 協力者

森町立森中学校 通学路対策箇所図



道幅が狭く歩行の際に危険



対策メニュー

草刈り、区画線部分の砂清掃（対策済）

安全指導（対策済）

© OpenStreetMap 協力者