

工事名：上台地区活性化支援センター屋根塗装工事 【現況写真】

1. 正面（西側）全景



2. 妻面（南側）全景



3. 屋根役物と壁立上り取合 板金修繕部



4. 北側庇 屋根陥没修繕

